



RISTRUTTURAZIONE DEL PADIGLIONE 18 VITTORIO EMANUELE PRESSO IL COMPENDIO IMMOBILIARE P.O. SAN GERARDO IN VIA SOLFERINO, 16 A MONZA

COMMITTENTE

direttore generale:
dr. Carmelo Scarcella

direzione amministrativa:
dott.ssa Teresa Foini


responsabile unico del procedimento:
arch. Leonardo Sferrazza Papa


PROGETTISTI:

progetto architettonico e coord. attività
specialistiche:
arch. Andrea Taddia



progetto impianti meccanici, elettrici,
coord. sicurezza:
ing. Roberto Taddia



	24/02/2023	PRIMA EMISSIONE	CM	AA-AT
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
capogruppo mandataria: <div><div>mythos</div><div><div>Consorzio Stabile - S.c.ar.l</div></div></div> Sede di Milano Via Lampedusa, 13 - 20141 Milano			Disegno N. <div>G-003</div>	
Oggetto PROGETTO ESECUTIVO ELABORATI GENERALI			Scala: Data 24/02/2023	
Descrizione Relazione fotografica			Commessa 2022671 Nome file E 2671 -G-003-0	

SOMMARIO

1	Oggetto di intervento	2
1.1	Inserimento dell'edificio nel contesto urbano circostante.....	2
2	Lo stato di fatto dell'esterno dell'immobile	3
2.1	Facciata principale	3
2.2	Facciata retrostante	5
3	Lo stato di fatto del secondo piano e delle scale.....	7
3.1	Scale e accesso all'immobile	7
3.2	Accessi al secondo piano	9
3.3	Piano Secondo – Interno	11
3.4	Piano Secondo – Impianti esistenti e macchine	14
4	Stato di fatto del sottotetto e della copertura.....	16
4.1	Interno sottotetto	16
4.2	Copertura.....	18

1 Oggetto di intervento

1.1 Inserimento dell'edificio nel contesto urbano circostante

Foto 1: Planimetria satellitare





Foto 2: Vista aerea da sud del complesso ospedaliero



2 Lo stato di fatto dell'esterno dell'immobile

2.1 Facciata principale



Foto 3: Ingresso principale



Foto 4: Facciata principale – braccio Est



Foto 5: Facciata principale – Braccio Ovest



Foto 6: Facciata Nord-Est

2.2 Facciata retrostante



Foto 7: Prospetto Sud



Foto 8: Prospetto Sud – Zoom sul loggiato e il secondo piano



Foto 9: Prospetto Nord- est - Porticato

3 Lo stato di fatto del secondo piano e delle scale

3.1 Scale e accesso all'immobile



Foto 10: Scale di accesso principali – piano terra



Foto 11: Scale di accesso principali – piano primo



Foto 12: Scale di accesso principali – piano secondo

3.2 Accessi al secondo piano



Foto 13: Accesso tramite scala principale



Foto 14: Scala di accesso al sottotetto



Foto 15: Vano ascensore

3.3 Piano Secondo – Interno



Foto 16: Piano secondo – interno attualmente in stato di rustico



Foto 17: Piano secondo – interno attualmente in stato di rustico




Foto 18: Piano secondo – interno attualmente in stato di rustico



Foto 19: Infissi e muri perimetrali



Foto 20: Piano secondo – interno attualmente in stato di rustico




Foto 20: Piano secondo – interno attualmente in stato di rustico

3.4 Piano Secondo – Impianti esistenti e macchine



Foto 21: Piano secondo - Cavedi esistenti per il passaggio di impianti



Foto 22: Piano secondo - Cavedio esistente



Foto 23: Piano secondo - Cavedi esistenti per il passaggio di impianti




Foto 24: Piano secondo - Cavedi esistenti per il passaggio di impianti

4 Stato di fatto del sottotetto e della copertura

4.1 Interno sottotetto



Foto 25: Sottotetto – Interno



Foto 26: Sottotetto – Interno



Foto 27: Sottotetto – Interno

4.2 Copertura



Foto 28: Copertura – Foto dal sottotetto accessibile



Foto 29: Copertura – Foto dal sottotetto accessibile



Foto 30: Esterno – Foto della pompa di calore esistente



Foto 31: Prospetto Noed-Ovest – Foto della pompa di calore esistente